

# Risikovurdering og beredskapsplan

## Rømning eller mistanke om rømning


Dokumentansvarlig: Lars Øksenvåg	Dato: 11.05.2020
This document contains proprietary and confidential information which belongs to Pure Norwegian Seafood. Reproduction, in whole or in part; or use of this design or distribution of this information to others is not permitted without the express written consent of Pure norwegian Seafood. ©	Pure Norwegian Seafood AS Henda - 6530 Averøy - Norway
Dokumentnr HMS-1-1-2	Revisjon 01

## Formål

Denne planen skal sikre riktig reaksjonsmønster ved mistenkt eller bekreftet rømning av oppdrettsfisk fra ventemerdanlegget ved Pure Norwegian Seafood.

## Virkeområde

Denne planen gjelder kun for ventemerdanlegget lokalisert ved Pure Norwegian Seafood på Hendneset, 6533 Averøy.



## Risikovurdering

Basert på *Risikovurdering Rømning* utført ved Pure Norwegian Seafood er følgende aktiviteter/situasjoner identifisert med tanke på økt sannsynlighet for rømning.

- Uvær
- Fortøyningsarbeid med fisk i anlegget
- Klargjøring og etterarbeid (Opplining av not, senking av not etter slakting)
- Brønnbåtanløp ved levering av fisk
- Predatorer (Oter, Mink, Hegre, Skarv, Måke)
- Drivende utstyr og gjenstander i sjøen
- Slangebrudd ved pumping (Fra merd og ved direktelossing)

## Tiltak

- Nøtene som står i ventemerdene ved Pure Norwegian Seafood skal til enhver tid være godkjente og dokumentasjon på dette skal være tilgjengelig.
- Forankringer og komponenter som tilhører ventemerdanlegget skal være godkjente og vedlikeholdsrutiner for ventemerdanlegget skal følges ihht leverandørens spesifikasjoner
- Not skal alltid løftes ut av vannet når den er tom, og forbli oppe helt til ny last skal settes i ventemerd. Not skal inspiseres visuelt før den slippes ned igjen, og utført inspeksjon skal registreres i mottakskontrollskjema.
- Teknisk avdeling skal samtidig som ukentlig kontroll av ventemerdanlegg utføres inspisere røranlegg tilknyttet ventemerder for å påse at dette er i god stand og at dette ikke utgjør fare for rømning.
- Beredskapsgarn med forskjellige omfarsstørrelser skal være lett tilgjengelig på bedriften.

## Oppdage rømning

Potensiell rømning skal varsles til daglig leder Eldar Arne Henden (Se egen varslingsplan) hvis en av følgende hendelser inntreffer/observeres:

- Hull i not ved visuell inspeksjon
- Observasjon av laks/ørret/kveite på utsiden av ventemerdene eller fremmed fisk inne i ventemerdene
- Fiskere i området melder om fangst av oppdrettsfisk
- Det observeres brudd på pumpe-slanger fra ventemerdanlegg under pumping av fisk.

## Videre varsling

Se egen varslingsplan

Skjema for innmelding av rømning skal utfylles og sendes inn i Altinn så snart akutte sikringstiltak og tiltak for gjenfangst er iverksatt.

## Varslingsplan ved mistanke om rømming

